



Технические условия нанесения и эксплуатации.

Наклейка должна наноситься на ровные обезжиренные поверхности. Перед применением поверхность кабеля или оборудования должна быть очищена от пыли и атмосферных осадков.



Температурный диапазон применения от +60°C до -40°C

Однако следует учитывать, что температура нанесения должна быть не ниже +5°C.



Использование в Зимний Период .

После хранения или транспортировки при отрицательной температуре, перед нанесением маркировки должны быть нагреты до +10°C также необходимо прогреть место нанесения строительным феном.

При работе на улице маркировки хранить под теплой одеждой непосредственно до момента нанесения.



ВНИМАНИЕ!!! Повторное использование наклеек невозможно.

Хранение.

маркировки хранить в сухом, проветриваемом помещении при температуре от +5° до +30°C.

Высота стопы не должна превышать 50 комплектов.